
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs
N
W
E
S
Lac Morin
Lac Cupidon
Lac Violon
Lac Loiselle
Lac Guindon
Lac Paquette
Lac des Seigneurs
Lac Rochon
Lac Denis
Lac Saint-Amour
Lac Boyer
Lac Boisclair
Lac Beaulne
Lac Marois
Lac Jackson
Lac Pelletier
Lac Canard
Lac Colette
Lac Parent
Lac Ouimet
Lac Caron
Lac Suzanne
Lac Johanne
Lac des Frères
Qualité de l'eau de baignade Juin 2016
Excellente (46)
Bonne (7)
Médiocre (1)
Mauvaise (1)
Cartographie D.Daudet
Service de l'Environnement
Publiée le 21 décembre 2016
0
500
1 000
Mètres
Projection NAD83 MTM8


Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs
N
W
E
S
Lac Morin
Lac Cupidon
Lac Violon
Lac Loiselle
Lac Guindon
Lac Paquette
Lac des Seigneurs
Lac Rochon
Lac Denis
Lac Saint-Amour
Lac Boyer
Lac Boisclair
Lac Beaulne
Lac Marois
Lac Jackson
Lac Pelletier
Lac Canard
Lac Colette
Lac Parent
Lac Ouimet
Lac Caron
Lac Suzanne
Lac Johanne
Lac des Frères
Qualité de l'eau de baignade Août 2016
Excellente (10)
Bonne (32)
Médiocre (2)
Mauvaise (10)
Cartographie D.Daudet
Service de l'Environnement
Publiée le 21 décembre 2016
0
500
1 000
Mètres
Projection NAD83 MTM8


Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs
N
W
E
S
Lac Morin
Lac Cupidon
Lac Violon
Lac Loiselle
Lac Guindon
Lac Paquette
Lac des Seigneurs
Lac Rochon
Lac Denis
Lac Saint-Amour
Lac Boyer
Lac Boisclair
Lac Beaulne
Lac Marois
Lac Jackson
Lac Pelletier
Lac Canard
Lac Colette
Lac Parent
Lac Ouimet
Lac Caron
Lac Suzanne
Lac Johanne
Lac des Frères
Qualité de l'eau de baignade Septembre 2016
Excellente (38)
Bonne (12)
Médiocre (1)
Mauvaise (3)
Cartographie D.Daudet
Service de l'Environnement
Publiée le 21 décembre 2016
0
500
1 000
Mètres
Projection NAD83 MTM8

Échantillonnage des lacs et des cours d'eau en 2016



	Excellente	Bonne	Médiocre	Mauvaise
Juin	46	7	1	1
Août	10	32	2	10
Septembre	38	12	1	3

		Qualité de l'eau de baignade en 2016				
Lacs	Prélèvements	Excellente	Bonne	Médiocre	Mauvaise	Cyanobactéries (algues bleu-vert)
Ouimet	9	5	3	1		
Marois	27	17	5		5	
Guindon	15	10	3		2	
Des Seigneurs	12	9	3			
Loiselle	9	9				
Violon	6	4	2			
St-Amour	6	4	1		1	
Rochon	3	2	1			
Olier	3	2		1		
Canard	3	3				
Pelletier	3	2	1			
Colette	3	2	1			
Suzanne	3	2	1			
Parent	3	2	1			
Caron	3	2	1			OUI
Johanne	3	1	2			OUI
Total	111	76	25	2	8	
Pourcentage	100%	68%	23%	7%	2%	

Qualité de l'eau de baignade des lacs en 2016



Qualité de l'eau de surface en 2016

Cours d'eau	Prélèvements	Cote excellente	Cote bonne	Cote médiocre	Cote mauvaise
Violon	3	2	1		
Noyers	1	1			
Morin	9	4	4		1
Loiselle	9	3	5	1	
Épinettes amont	24	8	12	1	3
Épinettes aval	6	0	4		2
Total	52	18	26	2	6
Pourcentage	100%	35%	50%	4%	11%

Qualité de l'eau de surface des cours d'eau en 2016




Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs
N
W
E
S
Lac Guindon
Lac Loiselle
Qualité de l'eau de surface
Ruisseau Loiselle
Ruisseau Épinettes
Juin 2016
Excellente
Bonne
Médiocre
Mauvaise
Cartographie D.Daudet
Service de l'Environnement
Publiée le 21 décembre 2016
0
50
100
Mètres
Projection NAD83 MTM8


Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs
N
W
E
S
Lac Guindon
Lac Loiselle
Qualité de l'eau de surface
Ruisseau Loiselle
Ruisseau Épinettes
Août 2016
Excellente
Bonne
Médiocre
Mauvaise
Cartographie D.Daudet
Service de l'Environnement
Publiée le 21 décembre 2016
0
50
100
Mètres
Projection NAD83 MTM8


Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs
N
W
E
S
Lac Guindon
Lac Loiselle
Qualité de l'eau de surface
Ruisseau Loiselle
Ruisseau Épinettes
Septembre 2016
Excellente
Bonne
Médiocre
Mauvaise
Cartographie D.Daudet
Service de l'Environnement
Publiée le 21 décembre 2016
0 50 100
Mètres
Projection NAD83 MTM8